


動画レポート

動画1 動画2 動画3 動画4


■ 防犯確認・建物外部目視点検

建物外部に問題はありませんでした。施設も問題なく、不審者の侵入などの形跡もありませんでした。



動画をダウンロード

画像レポート



■ 外壁の剥離状況です。

玄関横りの和室部分外壁の剥離状況です。すぐに補修が必要な状態ではありませんが、雨水の侵入などが続くと長期的には躯体に影響が出る可能性があります。塗装も承りますので、お見積必要でしたらご連絡をお待ちしております。



■ ベランダの雨除け破損状況です。

ベランダの雨除けですが、写真のようにかなり腐食と破損が進んでいます。強風等により落下の恐れもありますので、撤去もしくは早めの補修をおすすめします。



■ きれいな花が咲いていました。

名前は存じ上げませんが、玄関横の鉢に真っ白な花が咲いていました。